

BOLETIM DE ANÁLISE

Data da coleta: 28/08/2018				Controle: 91/18		
Interessado: Procuradoria-Geral do Estado - Plano de Fiscalização						
Procedência: Açude da Marcela em Itabaiana.						
Finalidade da coleta: Análise Físico-Química e Bacteriológica						
Hora da entrada no laboratório: 12h10min						
Responsável pela coleta: João Batista/ Paulo Roberto						
Parâmetro	Unidade	RESULTADOS OBTIDOS				<p style="text-align: center;">Lauda Técnico</p> <p>Os parâmetros Coliformes Termotolerantes, Fósforo Total e DBO (demanda bioquímica de oxigênio) nos 03 pontos amostrados, encontram-se em desacordo com os limites estabelecidos na Resolução Ambiental CONAMA nº357/2005. O elevado nº de colônias de bactérias do grupo coliformes termotolerantes e considerada concentração de fósforo total, sugerem contaminação por efluentes domésticos/sanitários <i>in natura</i>.</p>
Ponto de coleta	-	P01	P02	P03		
Hora da coleta	H	10:25	10:50	11:12		
Nº de amostra	-	563	564	565		
Nº de análise	-	563	564	565		
Temperatura da água	°C	28	27	28		
Temperatura do ar	°C	32	31	32		
Chuvas nas últimas 24 h	-	Amenas	Amenas	Amenas		
pH	-	7,22	7,39	7,41		
OD	mg/L	3,8	5,2	6,0		
DBO	mg/L	8,7	6,5	8,7		
Nitrogênio Amoniacal	mg/L	0,01	N.D	N.D		
Salinidade	ppmNaCl	-	-	-		
Fósforo Total	mg/L	3,06	2,81	3,06		
Coliforme Termotolerantes	Ufc/100ml	60.000	4.900	7.300		
OBS: N.D- Não Detectado.						



DESCRIÇÃO DOS PONTOS DE COLETA

AÇUDE DA MARCELA / ITABAIANA-SE.

Ponto 01	24L 672 849 88 197 09	Situado a margem direita, nas imediações do Porto dos Barcos.
Ponto 02	24L 673 919 88 198 28	Situado nas imediações da Casa de Bombas, próximo ao Vertedouro.
Ponto 03	24L 673 487 88 202 11	Situado na margem esquerda, na propriedade do Senhor Branco.

